

# Kv. Pumpen

Sammanställning av tidigare undersökningar



**Sweco Sverige AB** 556767-9849  
**Uppdrag** Kv. Pumpen  
**Uppdragsnummer** 30056287  
**Kund** Uppsala kommun  
**Upprättad av** Anton Axelsson  
**Datum** 2023-05-17  
**Dokumentreferens** miljörapport kv. pumpen v1.1

## Innehållsförteckning

1	Bakgrund och syfte .....	4
2	Historik.....	4
3	Tidigare undersökningar.....	5
	3.1    Bjerkings 2016 .....	5
	3.2    Orbicon 2017.....	6
	3.3    Tyréns 2021 .....	7
	3.4    Bjerkings 2021 .....	8
	3.5    WSP 2022 .....	9
4	Planerad markanvändning .....	10
5	Slutsats och rekommendationer.....	11

## 1 Bakgrund och syfte

På fastigheten Rickomberga 29:1 planeras det flerfamiljsbostäder med grönområde. På fastigheten har en tidigare bensinstation och bilvårdsanläggning varit belägen.

Som en del av uppdraget ska en sammanställning av tidigare provtagningar vid den före detta bensinstationen/bilvårdsanläggningen på fastigheten Rickomberga 29:1, samt ge rekommendationer om eventuellt ytterligare undersökningar behöver genomföras innan byggnation.

## 2 Historik

Bensinstation har funnits sedan början av 60-talet på platsen med sju underjordiska cisterner. Mellan 1990 och början av 2000-talet fanns även en bilvårdsanläggning som revs 2017.<sup>1</sup> Bensinstationen/drivmedelsanläggningen togs ur drift i juni 2022.<sup>2</sup>




Figur 1. Bild från 1960. hämtad från Bjerking rapport 2021. Röd markering visar kv. pumpen.

<sup>1</sup> Bjerking – Översiktlig PM, Miljö- och Geoteknik kv. Pumpen, Rickomberga 29:1

<sup>2</sup> WSP – översiktlig miljöteknisk markundersökning inför avveckling av ST1 drivmedelstation

### 3 Tidigare undersökningar

Fem markundersökningar har gjorts mellan åren 2016–2022 där det i den senaste även provtogs grundvatten (figur 2).



Figur 2 - Provtagningspunkter mellan åren 2016–2022, ©Maxar, Microsoft

#### 3.1 Bjerking 2016

År 2016 utförde Bjerking en miljöteknisk markundersökning med 4 (skulle varit 5) provpunkter.<sup>3</sup> Den utfördes med hjälp av borrbandvagn ner till 4m under markytan. Provpunkterna placerades runt fastighetsgränsen med något mer fokus nära oljeavskiljarna som var belägna väster inom fastigheten (se ljusrosa punkter i figur 1 ovan).

Syftet med denna undersökning var att genomföra en miljöteknisk markundersökning för fastigheten samt fältundersökning i bensinstationens utkant för att se om eventuella föroreningar spridit sig från de dagvattenbrunnar och brunnar som kommer från fastigheten.

Provsvarer från denna undersökning visar på föroreningar i BM16003 och BM16004 (figur 3, tabell 1).

Tabell 1 - Provpunkter med förorening över generella riktvärde för KM och MKM

Provpunkt	Djup (m u my)	Parameter	Riktvärde
BM16003	1–1,9	PAH-M och -H	>RV <sub>KM</sub>
BM16003	1,9–3,0	Kobolt	>RV <sub>KM</sub>
BM16004	0–1	Kobolt och Nickel	>RV <sub>KM</sub>

<sup>3</sup> Bjerking – PM Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 29:1 Uppsala



Figur 3 – Provpunkternas placering och klassificering gentemot generellt riktvärde, ©Maxar, Microsoft

För fullständig analyssammanställning se bilaga 2.

### 3.2 Orbicon 2017

Orbicon utförde en miljökontroll vars syfte var att dokumentera och schaktsanera förekomst av petroleumrelaterade föroreningar i jord efter rivningen av den f.d. stationsbyggnaden, tillhörande tvätthall och två oljeavskiljare.<sup>4</sup>


De prover som skickades in analyserades för BTEX, alifater, aromater, PAH och MTBE. PG1 representerar schaktsanerade jorden och S1-S8 är slutprover av schaktväggar. Riktvärdet som proverna jämfördes med var "mindre känslig markanvändning" från Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade områden.

Nedan (tabell 2) listas de provpunkter som har parametrar över  $RV_{KM}$  och  $RV_{MKM}$ .

Tabell 2 - Provpunkter med förorening över generella riktvärden för KM och MKM

Provpunkt	Djup (m u my)	Parameter	Riktvärde
PG1	2	Alifater >C8-C10,>C10-C12,>C12-C16, >C5-C16 Aromater >C16-C35	> $RV_{MKM}$
PG1	2	Alifater >C16-C35 Aromater >C8-C10	> $RV_{KM}$
S6	1,5-1,7	Barium, kobolt, nickel	> $RV_{KM}$

<sup>4</sup> Orbicon – Miljökontroll på drivmedelsanläggning, Uppsala Rickomberga 29:1



Figur 4 – Provpunkternas placering och riktvärde, ©Maxar, Microsoft

Vid denna sammanställning har information eftersökts hos företaget som skrivit rapporten utan resultat gällande var provpunkt S8 fanns och varför PG2 inte analyserades.

För fullständig analyssammanställning se bilaga 3.

### 3.3 Tyréns 2021

Tyréns AB fick till en början i uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall AB att upprätta en 28§ anmälan med avseende på jordmassor med petroleumlukt som anträffats vid schaktarbetet på S:t Johannesgatan i Uppsala, samt utföra kontrollprovtagning av dessa.<sup>5</sup> Uppdraget utvecklades sedan till att omfatta kontrollprovtagning längs hela sträckan som schaktades upp i syfte att lägga ner en ny VA-ledning. Några av punkterna var i angränsning till fastigheten Rickomberga 29:1, P1-4 och 20T01-03. Tabell 3 nedan visar de parametrar som var över KM och MKM i dessa punkter och figur 4 visar placeringarna av provpunkterna. De schaktväggar som haft halter över KM har ej sanerats.

Tabell 3 - Provpunkter med förrorening över KM och MKM

Provpunkt	Djup (m u my)	Parameter	Riktvärde
P2	2,4	Kobolt	>KM
P3	1,6	Aromater >C10-C16 PAH-M, -H	>KM

<sup>5</sup> Tyréns – Åtgärdsrapport, Schaktkontroll S:T Johannesgatan

P4	2,4	Arsenik, kobolt, krom, nickel	>KM
P4	2,4	Barium	>MKM
20T01	1,6–4	Barium, kobolt, nickel	>KM
20T02	1–1,6	Arsenik, barium, kobolt, nickel	>KM
20T02	1,6–4	Kobolt, Nickel	>KM
20T03	1–1,2	Barium, kobolt, nickel	>KM
20T03	1,2–4	Kobolt	>KM



Figur 5 – Provpunkternas placering och klassificering, ©Maxar, Microsoft

För fullständig analyssammanställning se bilaga 4.


### 3.4 Bjerking 2021

Bjerking utförde en översiktlig miljö- och geotekniskundersökning 2021.<sup>6</sup> Syftet var för att Uppsala akademiförvaltning hade beställt uppdraget, då det har planerats att bygga bostäder på fastigheten.

Tabell 4 – Provpunkter med förorening över KM och MKM

Provpunkt	Djup (m u my)	Parameter	Riktvärde
21B05	1–1,9	Barium, Kobolt, nickel	>KM
21B07	0,5–1	Kadmium	>KM
21B08	0–0,5	Arsenik	>KM

<sup>6</sup> Bjerking – Översiktlig PM, Miljö- och Geoteknik



Figur 6 – Provpunkternas placering och riktvärde, ©Maxar, Microsoft

De grundvattenrör som installerades gjordes ur ett geotekniskt perspektiv och provtogs aldrig ur miljösynpunkt.

För fullständig analyssammanställning se bilaga 5.

### 3.5 WSP 2022

WSP fick i uppdrag av ST1 att göra en miljöteknisk markundersökning inför avveckling av stationen.<sup>7</sup> Syftet har varit att översiktligt undersöka om bolagets verksamhet medfört petroleumförorening i jord och grundvatten och bedöma eventuellt saneringsbehov. Undersökningar gjordes i jord och grundvatten.

Från analyssvaren för jord visade det sig vara flera punkter med parametrar över  $RV_{KM}$  och  $RV_{MKM}$  (tabell 5).

Tabell 5 – Provpunkter med förorening över  $RV_{KM}$  och  $RV_{MKM}$

Provpunkter	Djup (m u my)	Parameter	Riktvärde
22W02N	1–1,5	Kobolt	> $RV_{KM}$
22W02N	2,5–3	MTBE	> $RV_{MKM}$
22W03N	3–3,5	Kobolt, MTBE	> $RV_{KM}$
22W04N	3,5–4	MTBE	> $RV_{KM}$
22W05N	1,6–2	Barium, kobolt, nickel	> $RV_{KM}$
22W06N	2,5–3	Barium, arsenik, kobolt, nickel, MTBE	> $RV_{KM}$
22W11PG	2–2,5	Alifater >c10-C12, >C12-C16, >C5-C16	> $RV_{KM}$
22W11PG	2,5–3	PAH-H	> $RV_{KM}$

<sup>7</sup> WSP – Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför avveckling av ST1 drivmedelstation

I mark och grundvatten undersöktes även PFAS. I mark var PFAS under det preliminära riktvärde för KM men i grundvattenröret visade det sig vara 84 ng/l vilket överskrider SGI:s riktvärde för skydd av grundvatten (45 ng/l). Jämförs analyssvaret för PFAS4 (6,7ng/l) med Livsmedelsverkets riktvärde för dricksvatten (4 ng/l) är det över deras riktvärde. Även alifater och MTBE var över gränsen för dricksvatten, dock var inte MTBE över SPI:s riktvärde för miljörisker i ytvatten.

Se tabell 6 för sammanfattning av analysresultat från grundvattenprovet. För fullständig analyssammanställning se bilaga 6.

Tabell 6 - Analyssvar i grundvattenprovet


Provpunkt	Parameter	Analyssvar	SGI skydd av grundvatten (ng/l)	LIVSFS 2022:12 (ng/l)	SPI 2011 Dricksvatten (µg/l)
22W01GV	PFAS4	6,7		4	
	PFAS11	84	45		
	Alifater C5-C8	590			100
	MTBE	3600			20



Figur 7 - Prov punkternas placering och klassificering, ©Maxar, Microsoft

## 4 Planerad markanvändning

Figur 7 nedan visar de provtagningar som har utförts tillsammans med den planerade markanvändningen.



Figur 8 - Detaljplan med utförda provtagningar. Grön: <KM, Gul: >KM, Röd: >MKM

## 5 Slutsats och rekommendationer

Det föreligger viss osäkerhet kring förorenningsnivåer och utbredning av föroreningar i mark och grundvatten inom fastigheten, vilket gör att fler undersökningar kan behöva göras.

Fastigheten är belägen inom ett tillrinningsområde för Uppsalaåsen som är en dricksvattentäkt vilket gör att grundvattnet behöver undersökas mer. Grundvattenprovtagning har endast gjorts i ett rör, där förorening av PFAS, alifater och MTBE upptäcktes i 22W01GV. En utredning om föroreningen kommer från fastigheten eller utifrån, rekommenderas.

På Klangs gränd planeras en ny vattenledning att installeras. En provtagning bör göras längst med den sträckan för att se om eventuella föroreningar finns i jord och grundvatten.

Vändplanen på Klangs gränd kommer att utökas. Vid det arbetet kommer schaktning att göras och en provtagning kommer att behöva göras på massorna.

Längst med parkmarken/cykelbanan kommer enligt dagens plan ingen grävning att göras utan den gamla asfalten kommer att avlägsnas och en ny läggas. Den gamla asfalten kan innehålla tjära och bör därför provtas.

Inför anläggningsarbete ska en §28 anmälan lämnas in till berörd tillsynsmyndighet innan arbetet börjar. I denna anmälan ingår bland annat beskrivning av arbetena, om massorna kommer att återanvändas, provtagning och kontroll av massorna med mera.

## Bilagor

1. Provpunkter med nya detaljplanen
2. 2016 analysrapport
3. 2017 analyssammanställning
4. 2021 analyssammanställning
5. 2021 analyssammanställning
6. 2022 analyssammanställning

# KV. PUMPEN

Provpunkter 2016-2022

## Legend

Cisterner

Grundvatten

- Över SGI, SPI riktvärde

Provpunkter

- < KM

- > KM


- > MKM

Provgröp

- < KM

- > KM

Datum: 2023-04-11



# Rapport

Sida 1 (13)



T1631035

27PF1J1CO48



Ankomstdatum 2016-11-30  
Utfärdad 2016-12-05

Bjerking AB  
Ing-Marie Nyström

Box 1351  
751 43 Uppsala

Projekt  
Bestnr 16U31228

## Analys av fast prov

Er beteckning	BM16002 0-1m				
Provtagare	Bjerking AB				
Provtagningsdatum	2016-11-28				
Labnummer	O10833390				
Parameter	Resultat	Enhet	Metod	Utf	Sign
TS_105°C	85.6	%	1	O	ASAH
naftalen	<0.1	mg/kg TS	2	D	MISW
acenaftylen	<0.1	mg/kg TS	2	D	MISW
acenaften	<0.1	mg/kg TS	2	D	MISW
fluoren	<0.1	mg/kg TS	2	D	MISW
fenantren	<0.1	mg/kg TS	2	D	MISW
antracen	<0.1	mg/kg TS	2	D	MISW
fluoranten	<0.1	mg/kg TS	2	D	MISW
pyren	<0.1	mg/kg TS	2	D	MISW
bens(a)antracen	<0.05	mg/kg TS	2	D	MISW
krysen	<0.05	mg/kg TS	2	D	MISW
bens(b)fluoranten	0.064	mg/kg TS	2	D	MISW
bens(k)fluoranten	<0.05	mg/kg TS	2	D	MISW
bens(a)pyren	<0.05	mg/kg TS	2	D	MISW
dibens(ah)antracen	<0.05	mg/kg TS	2	D	MISW
benso(ghi)perylen	<0.1	mg/kg TS	2	D	MISW
indeno(123cd)pyren	<0.05	mg/kg TS	2	D	MISW
PAH, summa 16	<1.3	mg/kg TS	2	D	MISW
PAH, summa cancerogena*	0.064	mg/kg TS	2	N	MISW
PAH, summa övriga*	<0.5	mg/kg TS	2	N	MISW
PAH, summa L*	<0.15	mg/kg TS	2	N	MISW
PAH, summa M*	<0.25	mg/kg TS	2	N	MISW
PAH, summa H*	0.064	mg/kg TS	2	N	MISW



# Rapport

Sida 3 (13)



T1631035

27PF1J1CO48



Er beteckning	BM16002					
	1-1,4m					
Provtagare	Bjerking AB					
Provtagningsdatum	2016-11-28					
Labnummer	O10833391					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	4	1	STGR



# Rapport

Sida 5 (13)



T1631035

27PF1J1CO48



Er beteckning	BM16002 1,4-2,0m					
Provtagare	Bjerking AB					
Provtagningsdatum	2016-11-28					
Labnummer	O10833392					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
PAH, summa H*	<0.32		mg/kg TS	4	1	STGR



# Rapport

Sida 7 (13)



T1631035

27PF1J1CO48



Er beteckning	BM16003						
	1,0-1,9m						
Provtagare	Bjerking AB						
Provtagningsdatum	2016-11-28						
Labnummer	O10833393						
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign	
PAH, summa H*	7.8		mg/kg TS	4	1	STGR	
glödförlust	3.39	0.18	% av TS	5	1	STGR	
TOC*	2.0		% av TS	5	1	STGR	



# Rapport

Sida 9 (13)



T1631035

27PF1J1CO48



Er beteckning **BM16003**  
1,9-3,0m  
Provtagare **Bjerking AB**  
Provtagningsdatum **2016-11-28**

Labnummer O10833394

Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
<b>PAH, summa H*</b>	<b>&lt;0.32</b>		mg/kg TS	4	1	STGR
<b>glödförlust</b>	<b>4.92</b>	0.25	% av TS	5	1	STGR
<b>TOC*</b>	<b>2.9</b>		% av TS	5	1	STGR



# Rapport

Sida 11 (13)



T1631035

27PF1J1CO48



Er beteckning	<b>BM16004</b>					
	<b>0-1m</b>					
Provtagare	<b>Bjerking AB</b>					
Provtagningsdatum	<b>2016-11-28</b>					
Labnummer	O10833395					
Parameter	Resultat	Osäkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metod	Utf	Sign
<b>PAH, summa H*</b>	<b>&lt;0.32</b>		mg/kg TS	4	1	STGR
<b>glödförlust</b>	<b>6.38</b>	0.32	% av TS	5	1	STGR
<b>TOC*</b>	<b>3.7</b>		% av TS	5	1	STGR

Er beteckning	<b>BM16005</b>				
	<b>0-0,5m</b>				
Provtagare	<b>Bjerking AB</b>				
Provtagningsdatum	<b>2016-11-28</b>				
Labnummer	O10833396				
Parameter	Resultat	Enhet	Metod	Utf	Sign
<b>TS_105°C</b>	<b>80.3</b>	%	1	O	ASAH
<b>naftalen</b>	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>acenaftylen</b>	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>acenaften</b>	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>fluoren</b>	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>fenantren</b>	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>antracen</b>	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>fluoranten</b>	<b>0.15</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>pyren</b>	<b>0.13</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>bens(a)antracen</b>	<b>0.080</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>krysen</b>	<b>0.084</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>bens(b)fluoranten</b>	<b>0.14</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>bens(k)fluoranten</b>	<b>0.057</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>bens(a)pyren</b>	<b>0.099</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>dibens(ah)antracen</b>	<b>&lt;0.05</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>benso(ghi)perylen</b>	<b>&lt;0.1</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>indeno(123cd)pyren</b>	<b>0.064</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>PAH, summa 16</b>	<b>&lt;1.3</b>	mg/kg TS	2	D	MISW
<b>PAH, summa cancerogena*</b>	<b>0.53</b>	mg/kg TS	2	N	MISW
<b>PAH, summa övriga*</b>	<b>0.28</b>	mg/kg TS	2	N	MISW
<b>PAH, summa L*</b>	<b>&lt;0.15</b>	mg/kg TS	2	N	MISW
<b>PAH, summa M*</b>	<b>0.28</b>	mg/kg TS	2	N	MISW
<b>PAH, summa H*</b>	<b>0.53</b>	mg/kg TS	2	N	MISW

# Rapport

Sida 12 (13)



T1631035

27PF1J1CO48



\* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

<b>Metod</b>	
1	Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113/1 Provet torkas vid 105°C.  Mätosäkerhet (k=2): ±6%  Rev 2013-05-15
2	Paket OJ-1 Bestämning av polycykiska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 mod. och intern instruktion TKI38.  PAH cancerogena utgörs av benzo(a)antracen, krysken, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.  Summa PAH L: naftalen, acenafoten och acenafetylén. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysken, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenzo(a,h)antracen och benzo(g,h,i)perylén Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.  Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±26-30%  Rev 2016-03-17
3	Bestämning av metaller enligt MS-2 (exklusive provberedning). Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Ett separat prov har torkats vid 105°C för TS-bestämningen. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod).  Rev 2015-07-24
4	Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och methylkrysener/methylbens(a)antracener. Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykiska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)  Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GC-MS.  PAH cancerogena utgörs av benzo(a)antracen, krysken, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.  Summa PAH L: naftalen, acenafoten och acenafetylén. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benzo(a)antracen, krysken, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenzo(a,h)antracen och benzo(g,h,i)perylén. Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.  Rev 2016-01-26
5	TOC beräknas utifrån glödförlust baserad på "Van Bemmel" faktorn. Glödförlustbestämning, ackrediterad, metod baserad på CSN EN 12879, CSN 72 0103 och CSN 46 5735.  Rev 2013-09-19

# Rapport

Sida 13 (13)



T1631035

27PF1J1CO48



	<b>Godkännare</b>
ASAH	Åsa Åhlander
MISW	Miryam Swartling
STGR	Sture Grägg
WIDF	William Di Francesco

	<b>Utf<sup>1</sup></b>
D	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
H	Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
N	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
O	För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
W	Våtkemisk analys För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).
1	För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfě 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfě 9/336, 190 00, Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information.

Mätsäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätsäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats [www.alsglobal.se](http://www.alsglobal.se)

Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

<sup>1</sup> Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).







