

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2022-05-25

Diarienummer:
RÄN-2022-00041

Handläggare:
Patrik Kjellberg

Rapportering av internkontrollmoment 2022, Kontroll av tillsyn av systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna bifogat internkontrollmoment gällande tillsyn av systematiskt brandskyddsarbete, samt
2. **att** ge brandchefen i uppdrag att säkerställa tillräckliga resurser för arbete utifrån den kommande tillsynsplanen.

Ärendet

Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2022: Kontroll av tillsyn av systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Beredning

Ärendet har beretts av tjänsteperson på Uppsala brandförsvaret.

Föredragning

Utifrån genomförd kontroll kan det konstateras att brandförsvaret inte genomför tillräckligt många tillsyner av systematiskt brandskyddsarbete (LSO 2 kap 2 § och samplanerade tillsyner) för att följa den gällande tillsynsplanen. Effekten av att tillräckligt många tillsyner av systematiskt brandskyddsarbete inte har genomförts de senaste åren är att enheten Tillsyn och tillstånd ligger efter i sitt tillsynsarbete. Kontrollen kan dock konstatera att de tillsyner som genomförs är ändamålsenliga och håller hög kvalitet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-25

Rapportering internkontrollmoment 2022 Kontroll av tillsyn av SBA, 2022-05-25

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Brandförsvaret
Rapport

Handläggare:
Patrik Kjellberg

Datum:
2022-05-25

Diarienummer:
RÄN-2022-00041

Sida 1 (2)

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen 2022.

Kontrollmoment

Kontroll av att brandförsvaret genomför tillräckligt många tillsyner av SBA och att dessa tillsyner är ändamålsenliga.

Metod och urval

Intervju med enhetschef och handläggare på enheten Tillsyn och tillstånd, granskning av gällande tillsynsplan, tillsynsplan under framtagande och tillsynsstatistik för åren 2018–2021.

Kontrollmomentet avser att undersöka tillsyn av SBA. De tillsynsärenden som har granskats inom ramen för denna kontroll är tillsyn enligt LSO 2 kap 2 § och samplanerade tillsyner där både tillsyn enligt LSO 2 kap 2 § och LBE har genomförts. Tillsyner enligt LSO 2 kap 4 § och LBE har inte granskats då dessa ärenden inte bedöms syfta till att tillsyna SBA.

Resultat

Utifrån gällande tillsynsplan bedömer chefen för enheten Tillsyn och tillstånd att brandförsvaret årligen behöver genomföra cirka 380 tillsyner (LSO 2 kap 2 § och samplanerade tillsyner) för att vara i fas. Genomförs färre tillsyner kommer ett uppdämt tillsynsbehov att skapas. Under åren 2018–2021 har brandförsvaret genomfört i snitt 176 tillsyner per år (LSO 2 kap 2 § och samplanerade tillsyner). Utöver dessa tillsyner har brandförsvaret i snitt genomfört 103 tillsyner per år enligt LSO 2 kap 2 § av rashusbostäder. Dessa tillsyner har i huvudsak genomförts av brandingenjörsstudenter under sommaren och ligger utanför bedömningen av behovet av årliga tillsyner.

Vi samverkar i en gemensam räddningsnämnd:
Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars kommun

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 30 00
www.uppsalabrandforsvar.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO (MSBFS 2021:8) träder i kraft 1 juli 2022. Detta är den första föreskriften MSB har givit ut på området sedan de fick föreskrifträtt. Chefen för enheten Tillsyn och tillstånd har redogjort för hur arbetet genomförs för att implementera tillsynsföreskriften. Enheten håller på att ta fram en ny anpassad tillsynsplan, man genomför registervård för att så korrekt som möjligt kunna bedöma behovet av tillsyner i framtiden och vilket resursbehov det innebär för att möta den nya föreskriften.

Den andra delen av kontrollmomenten gäller kvalitén på tillsynerna av SBA och bedömning om tillsynerna är ändamålsenliga. Ur genomförda intervjuer kan jag konstatera att SBA tillsynas vid samtliga tillsyner utifrån LSO 2 kap 2 §. Hur tillsynen av SBA genomförs anpassas till aktuell verksamhet. Intervjuade tillsynsförare framhäver vikten av att skapa förståelse hos den tillsynade för att SBA-arbetet även ska fortsätta inom verksamheten efter att tillsynsärendet är slutfört. För att säkerställa hög kvalitet i de tillsyner som genomförs och ge förutsättningar för likvärdiga bedömningar lyfter tillsynsförarna fram värdet av att diskutera ärenden bland kollegor och att vid behov åka två tillsynsförare.

Kommentar

Utifrån genomförd kontroll kan det konstateras att brandförsvaret inte genomför tillräckligt många tillsyner av SBA (LSO 2 kap 2 § och samplanerade tillsyner) för att följa den gällande tillsynsplanen. Effekten av att tillräckligt många tillsyner av SBA inte har genomförts de senaste åren är att enheten Tillsyn och tillstånd ligger efter i sitt tillsynsarbete.

Kontrollen kan dock konstatera att de tillsyner som genomförs är ändamålsenliga och håller hög kvalitet.

Patrik Kjellberg
Enhetschef Riskhantering