

Fastighet/fastigheter:

Adress:

Påminnelse om sanering och inventering mm av PCB

Det finns olika anledningar till att miljökontoret skriver till er:

1. PCB-förorening har identifierats men kanske inte har åtgärdats
2. PCB-föroreningen har varken identifierats eller åtgärdats
3. För att informera om märkning och hantering av PCB-massor med lägre halter, isolerglas och lysrörsarmaturer
4. För att informera om vilka datum som gäller för att sanera PCB-föroreningar beroende på typ av fastighet

PCB-haltiga massor med en halt över 500 mg/kg

Sanering av PCB-haltiga fogmassor med högre halt än 500 ppm (mg/kg) ska enligt lag vara utförd före **den 30 juni 2014**. Om fastigheten eller anläggningen byggdes eller renoverades 1970-1973 eller om PCB fog har använts inomhus ska saneringen vara genomförd senast 30 Juni 2016. **Sanering av PCB är anmälningsskyldig**. Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 3 veckor innan arbetena påbörjas. Ni som redan utfört inventering/sanering/märkning kan bortse från den här påminnelsen.

Vid utebliven sanering kan fastighetsägaren föreläggas att sanera. Ägaren till en fastighet där PCB konstaterats har skyldighet att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att avlägsna ämnet. Har inte en sanering redan gjorts, bör en sådan enligt PCB-förordningen (2007:19) göras senast 30 Juni 2014. Detta gäller fastigheter eller anläggningar byggda mellan 1956-1969 med undantag av industrifastigheter som ska vara sanerade senast 30 juni 2016.

Övriga PCB-föroreningar

Massor med halter mellan 50- 500 ppm (mg/kg) ska tas bort senast i samband med renovering/ombyggnad/rivning.

Lysrörsarmaturer och isolerglasrutor som innehåller PCB ska vara tydligt märkta och ska vid renovering/ombyggnad/rivning omhändertas som farligt avfall. Byte av PCB-innehållande isolerglasrutor ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljökontoret konstaterar att det saknas uppgifter om att sanering skett inom en del fastigheter där PCB påträffats. Miljökontoret saknar också i vissa fall redovisning av utförd PCB-inventering. Syftet med detta utskick är att påminna om att utföra sanering men även i vissa fall redovisa resultat av utförda undersökningar.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss:

Alexandra Zamparas tel 018-7274315 eller Mats Dahlén 018-7274383.

Det går även bra att ringa miljökontorets servicetelefon 018-727 43 04 måndag till torsdag 9-11 eller skicka e-post miljokontoret@ uppsala.se. Det finns också information på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se (sök på PCB, sanera byggnader).

För miljökontoret

Alexandra Zamparas och Mats Dahlén