

Handläggare
Ebba Tiberg
018- 727 43 35
ebba.tiberg@ uppsala.se

Datum
2021-03-09

Diarienummer
2021-001450- MI

Uppsala Skytteunion, Sune Ahlstedt
plat-blastertelia.com

Uppsala Skytteunion, Karl Håkansson
kalle@jomenvisst.de

Idrotts- och fritidsförvaltningen
Tuija Kulma
tuija.kulma@ uppsala.se

Uppsala kommun sportfastigheter AB
Magnus Pettersson
magnus.pettersson@ sportfastigheter.se

Begäran om komplettering till anmälan om miljöfarlig verksamhet, Ekebyboda skjutbana, Skytteunionen, Ekebyboda 1:2

Miljöförvaltningen tog emot Uppsala Skytteunion (Skytteunionen) komplettering av anmälan om miljöfarlig verksamhet den 22 februari 2021. Anmälan ska vara ett dokument även för framtiden och beskriva skjutbanans verksamhet och påverkan och omgivning på övergripande nivå men så detaljerat så att man kan göra bedömningar om miljöpåverkan. Förvaltningen har därför följande önskan om kompletteringar:

Nov 2020, punkt 1. Det står att skjutprogrammet för 2021 ska skickas in när det är klart men det har inte kommit (antager att det är färdigt).

Feb 2021, punkt 1b). Komplettera med de ytvattendrag diken leder till (Jumkilsån i nordöst och så finns det en bäck i sydöst som så småningom rinner ut i Librobäcken). Om diken leder någonstans ska ändå de närmsta ytvattnen anges och avstånd dit. Dessutom önskar vi information om grundvattnets strömningsriktning (jag har för mig att det går en vattendelare över skjutbanan – eller också var det över deponin).

Information om att skjutbanan i sin nordöstra del ligger på en nedlagd kommunal deponi bör läggas till och mer detaljerat vilka skjutvallar det gäller. Kommentera vad läget på en deponi kan leda till vad gäller spridningsrisker både från skjutbanan och från deponin.

Ni bör också nämna att det finns två andra bullerstörande verksamheter i omgivningen med bullerzoner som delvis överlappar Ekebybodas (Sundbro och Ärna flygplatser).

Under punkt 1 d) i föreläggandet om känsliga objekt saknar vi en beskrivning av er egen vattentäkt (bergborrad, x m djup, läge) och att det finns andra privata vattentäkter i närheten (var? avstånd till skjutbanan, bergborrade, grävda). Ni kan förmodligen ta hjälp av Johan Eriksson på Stadsbyggnadsförvaltningen (avdelning anläggning). Han arbetar som expert med förorenade fastigheter som ägs av Uppsala kommun. Han har låtit en konsult göra en första miljöteknisk undersökning av deponin och de dricksvattenbrunnar som finns i området. Han har således kunskap om området ur miljösynpunkt. I rapporterna finns nog en del beskrivningar av yt- och grundvattensituationen, dricksvattenbrunnar mm.

Feb 2021, punkt 1h a) Vad är det för säkerhetsskäl som gör att man måste sikta kulfångalet vart 5/10:e år? Har ni siktat alla kulfångalet?

Vi önskar få kompletteringarna senast den 31 mars 2021.

Observera att vi har bytt ärendenummer för anmälningsärendet. Anmälan hamnade av misstag på tillsynsärendet för 2020 för Skytteunionen men detta är ju en prövning så vi har flyttat allt som har med anmälan att göra till 2021-1450-MI.

Ebba Tiberg
inspektör
miljöskydd