

FÄLTANALYSPROTOKOLL - JORD					GEOSIGMA
Datum:	2018-08-08 - 2018-08-09				
Projekt:	MMU Fyrishov				
Proj.nr.	605255				
Plats:	Fyrishov, Uppsala				
Kund:	Fyrishov AB				
Datum:	Provpunkt	Djup (m)	Jordart	PID	Noteringar
2018-08-08	P1	0-0,5	siF	0,0	
		0,5-1	siF	0,0	Inslag tegel
		1-1,5	siF	0,0	Inslag tegel, vitaktig silt, porslin
		1,5-2	siF	1,0	Oljelukt, byggmaterial, vinkork. Tar material till samlingsprov dioxin/PCB
		2-2,4	sisaF	0,0	Oljelukt, tegel, glas
		2,4-3	Le	0,0	Blågrå
	P2	0-0,8	legrF	0,0	
		0,8-1	sisaF	0,0	Tegel
		1-1,5	sileF	0,0	Inslag tegel, porslin
		1,5-2	sileF	0,0	Inslag tegel, porslin
		2-2,8	sisaF	0,0	Tegel, vita aggregat. Tar material till samlingsprov dioxin/PCB
		2,8-3	Le	0,0	Blågrå
	P3	0-0,7	sileF	0,0	Inslag tegel, metall. Tar material till samlingsprov dioxin/PCB
		0,7-1	Let	0,0	
	P4	0-0,5	Let	0,0	
		0,5-1	Let	0,0	Rostfärgade aggregat
		1-2	Let		Rostfärgade aggregat
	P5	0-0,5	Let	0,0	
		0,5-1	Let	0,0	Rostfärgade aggregat
		1-2	Let		Rostfärgade aggregat. Mjukare lera längst ned
	P6	0-0,3	saMu	0,0	
		0,3-1	Let	0,0	Rostfärgade aggregat
					Byte PID
	P7	0-0,5	sagrSi	0,1	
		0,5-1	sasiF	0,1	Inslag tegel
		1-1,3	sagrF	0,3	Inslag tegel
		1,3-2	Let	0,1	
	P8	0-0,5	leF	0,1	Tegel
		0,5-1	leF	0,5	Tegel, svarta aggregat
		1-1,5	legrF	0,6	Tegel, gråvitt pulver
		1,5-2	leF	0,7	Tegel. Tar material till samlingsprov dioxin/PCB
		2-2,5	leF	0,7	Tegel, trä
		2,5-3	leF	0,2	Tegel, trä
		3-3,5	leF	0,5	Tegel, trä
		3,5-4	leF	0,6	Tegel, trä
	P9	0-0,2	legrF	0,3	
		0,2-1	Let	0,1	

FÄLTANALYSPROTOKOLL - JORD

GEOSIGMA

Datum: 2018-08-08 - 2018-08-09
 Projekt: MMU Fyrishov
 Proj.nr: 605255
 Plats: Fyrishov, Uppsala
 Kund: Fyrishov AB

Datum:	Provpunkt	Djup (m)	Jordart	PID	Noteringar
2018-08-08	P10	0-0,5	leF	0,3	Tegel
		0,5-1	leF	0,5	Tegel. Tar material till samlingsprov dioxin/PCB
		1-1,4	leF	0,3	Tegel
		1,4-2	Let	0,1	
	P11	0-0,6	sagrF	0,3	
		0,6-1	Let	0,1	
	P12	0-0,5	sagrF	0,0	
		0,5-1	leF	0,1	Tegel
		1-2	Let	0,0	Prov 1-1,5 m
	P13	0-0,5	leF (?)	0,1	Leran verkar naturlig, men har inslag av tegel
		0,5-1	Let	0,0	Rostfärgade aggregat. Verkar naturligt
		1-1,6	Let	0,0	Naturligt. Uttar prov
		1,6-2	Le		Ej prov
2018-08-09	P14	0-0,5	sagrF	0,0	
		0,5-1	Let	0,1	Lera, sannolikt naturlig
		1-2	Let		Naturligt. Ej prov
	P15	0-0,7	siF	0,3	Tegel, svarta aggregat
		0,7-1	sisaF	0,0	Tegel
		1-1,6	leF	0,1	Lite tegel
		1,6-2	Le	0,0	Blågrå, naturlig
	P16	0-0,6	saleF	0,0	Glas, porslin
		0,6-1	sasiF	0,0	Kol, spik, gummi
		1-1,5	sasiF	0,6	Glas, porslin, tidningspapper, metall, svarta aggregat. Tar prov dioxin/PCB
		1,5-2	sasiF	0,0	Glas, porslin, gummi
		2-2,2	sasiF	0,0	Glas, porslin, gummi
		2,2-3	Le	0,0	
	P17	0-0,7	sagrF	0,0	
		0,7-1	leF	0,0	
		1-2	Let	0,0	Rostfärgade aggregat
	P18	0-0,4	sagrF	0,0	
		0,4-1	leF	0,0	Tegel, något litet svart aggregat. Kol?
		1-2	Let	0,0	Rostfärgade aggregat. Prov 1-1,5 m.
	P19	0-0,5	sileF	0,1	Tegel, glas
		0,5-1	sileF	0,4	Tegel, glas
		1-1,7	sileF	0,4	Inga främmande material, men verkar vara fyll
		1,7-2	Let	0,1	