



Bilaga 1 - Jordprovstabell

Uppdrag

24U0365
Riskbedömning GV Grandins Backe
Storvreta 39:1
Uppsala kommun

Provtagningsdatum

2024-03-25 -
2024-03-25

Provtagare

Håkan Söderberg

| Borrpunkt | Djup (m) | Metod | Jordart | Anmärkning |
|-----------|-----------|-------|---|-------------------------------------|
| 24B01 | 0,0 - 0,3 | Skr | sandig Humusjord | Prov 1 |
| | 0,3 - 1,0 | | siltig Torrskorpelera med tunnare sandskikt | Prov 2 |
| | 1,0 - 1,4 | | siltig Torrskorpelera med sandskikt | Prov 3 |
| | 1,4 - 1,8 | | grusig sandig siltig Torrskorpelera | Prov 4 |
| 24B02 | 0,0 - 0,7 | Skr | sandig siltig Torrskorpelera | Omrört vid provtagning Prov 1 Stopp |
| 24B03 | 0,0 - 1,0 | Skr | Fyllning/ grus sand lera | Prov 1 |
| | 1,0 - 1,3 | | grusig sandig Morän | Prov 2 Stopp |
| 24B04 | 0,0 - 0,4 | Skr | Fyllning/ lera grus | Prov 1 |
| | 0,4 - 1,0 | | siltig Torrskorpelera med tunnare sandskikt | Prov 2 |
| | 1,0 - 1,2 | | siltig sandig Lera | Prov 3 |
| | 1,2 - 1,7 | | sandig grusig Morän | Prov 4 Stopp |
| 24B05 | 0,0 - 0,3 | Skr | Fyllning/ grus sand | Prov 1 |
| | 0,3 - 0,7 | | Fyllning/ sand grus humus | Tegel Prov 2 |
| | 0,7 - 1,0 | | grusig sandig Morän | Prov 3 |